



Załącznik do zaświadczenia o samodzielności lokalu
Inwentaryzacja lokali mieszkalnych (powierzchni użytkowej)



Uwagi:
Obiekt został poddany oględzinom i wykonano w oparciu o normę PN-ISO 9006:2015-12.
Zgodnie z umową przedsięwzięcia nie nastąpiła do powstania bieżąco powierzonej
pracy i nie nastąpiła do demontażu.
Rysunek bez stału.



Położenie lokalu na kondygnacji

INWESTYCJA:

URSUS
CLASSIC

Budynek mieszkalny wielonadzienny

z usługami w parterze

ul. Herbu Oksza 1A Warszawa

Inwestor:



UDI TAU Sp. z o.o.

ul. plk. Mieczysława Niedzielskiego


"Żywiciel" 2 lok. 20

01-875 Warszawa



ul. Sławkowa

ul. Herbu Oksza



PKP URSUS

Położenie lokalu na kondygnacji

BUDYNEK C1	ul. Herbu Oksza 1A	
KLATKA	1	
PIĘTRO	1	
LOKAL NR	5	

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

1.SALON Z ANEKSEM	18,80 m2
2.POKÓJ	9,45 m2
3.ŁAZIENKA	4,23 m2
4.HOL	3,68 m2

Powierzchnia użytkowa	36,16 m2
Powierzchnia pod ściankami działowymi nadajcymi się do demontażu	1,30 m2
Suma	37,46 m2

5.BALKON	3,85 m2
----------	---------

GEOBEST Sp. z o.o.

GEODETA UPRAWNIONY

Mariusz Głodek

upr. nr 19292

07.11.2024r